


Thomas Fritsch
Hermelinspur 10

26345 Bockhorn



Herrn Bürgermeister Meinen
Rat der Gemeinde Bockhorn
Am Markt 1

26345 Bockhorn

25 Juli 2018

Anregung nach § 34 NKomVG

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr ehrter Rat der Gemeinde Bockhorn

der Rat und die Verwaltung der Gemeinde Bockhorn mögen sich bitte mit der Verkehrssituation "Kreuzung Eichenstrasse mit Einmündung Langestr." zu befassen.

Begründung:

Die Einsicht an der Einmündung Eichenstrasse/ LangeStrasse (Bild 1) ist sehr unübersichtlich. Diese schlechte Einsicht, aus Sicht Eichenstrasse in die Lange Strasse Richtung „Netto“ wird verursacht durch das Gebäude, ehemalg „Punjabi“. Die Verkehrslage ist sehr schlecht einzuschätzen und man muss sich weit in diesen Strassenbereich hereintasten (Foto 2). Verschlechtert wird diese Sitation noch während der Schulzeit, da dieser Weg durch fahrradfahrende Schüler hoch frequentiert wird.



Bild 1





Bild 2

Lösungsmöglichkeit :

Als Lösung wäre ein Spiegel möglich, welcher an der, auf der Langen Strasse stehenden, Strassenbeleuchtung befestigt werden könnte. Die Kosten eines Spiegels, laut meiner Recherche, liegen bei unter 1.000,00 € je nach Ausführung, z.B. frostfreie Ausführung ohne Montage.

Ich bitte um Rückinformationen des Sachstandes und der Entscheidung des Bürgermeisters und des Rates der Gemeinde Bockhorn.

Mit freundlichen Grüßen


Thomas Fritsch